

**Søndersø Vandværk**  
**Rosenlunden 3**  
**5471 Søndersø**  
**Att.: Egon Bomholdt**

**Rapportnr.:** AR-17-CA-00601992-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00601992  
**Kundenr.:** CA0003589  
**Modt. dato:** 20.10.2017

## Analyserapport

**Prøvested:** Søndersø Vandværk. Boring DGU 136.1269 - V02200055 / 4483000208  
**DGU-nr:** 136.1269  
**Prøvetype:** Råvand - Andet  
**Prøveudtagning:** 20.10.2017 kl. 11:10  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S MAK  
**Analyseperiode:** 20.10.2017 - 26.10.2017

**Prøvemærke:** Fra boring

Lab prøvenr:	80512414	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	⊘)Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80485800				*		
<b>Pesticider</b>							
Chloridazon, desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	15
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Nordfyns Kommune, Kopimodtager drikkevand, Østergade 23, 5400 Bogense  
Orkla Confectionary & Snacks Danmark (tidl. Kims), Jette Bruun, Sømarksvej 31-35, 5471 Søndersø  
Søndersø Vandværk, Bjarne Nørgaard, Havrevænget 24, 5471 Søndersø

26.10.2017

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse