

Søndersø Vandværk
Rosenlunden 3
5471 Søndersø
Att.: Egon BomholdtRapportnr.: AR-17-CA-00540828-01
Batchnr.: EUDKVE-00540828
Kundenr.: CA0003589
Modt. dato: 05.05.2017

Analyserapport

Prøvested: Søndersø Vandværk. B4, DGU 136.354 - V02200055 / 4483000204
DGU-nr: 136.354
Prøvetype: Råvand - Andet
Prøveudtagning: 05.05.2017 kl. 09:00
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MAK
Analyseperiode: 05.05.2017 - 15.05.2017

Prøvemærke: Fra boring

Lab prøvenr:	80416563	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	0.019	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Nordfyns Kommune, Kopimodtager drikkevand, Østergade 23, 5400 Bogense
Orkla Confectionary & Snacks Danmark (tidl. Kims), Jette Bruun, Sømarksvej 31-35, 5471 Søndersø
Søndersø Vandværk, Bjarne Nørgaard, Havrevænget 24, 5471 Søndersø

15.05.2017

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Side 1 af 1

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.