

Søndersø Vandværk
Rosenlunden 3
5471 Søndersø
Att.: Egon Bomholdt

Rapportnr.: AR-18-CA-00738072-01
Batchnr.: EUDKVE-00738072
Kundenr.: CA0003589
Modt. dato: 15.11.2018

Analyserapport

Prøvested: Søndersø Vandværk - B4 DGU 136.354 - V02200055 / 4483000204
DGU-nr: 136.354
Prøvetype: Råvand - Andet
Prøveudtagning: 15.11.2018 kl. 14:15
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S VGC3
Analyseperiode: 15.11.2018 - 28.11.2018

Prøvemærke: Fra boring (ej i drift)

Lab prøvenr:	80628067	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Chloridazon, desphenyl-	1.5	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:


A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Søndersø Vandværk, Bjarne Nørgaard, Havrevænget 24, 5471 Søndersø

28.11.2018

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Ulla Bøgedal
Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.