

**Søndersø Vandværk**  
**Rosenlunden 3**  
**5471 Søndersø**  
**Att.: Egon Bomholdt**

**Rapportnr.:** AR-18-CA-00737890-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00737890  
**Kundenr.:** CA0003589  
**Modt. dato:** 15.11.2018

## Analyserapport

**Prøvested:** Søndersø Vandværk - B5 DGU 136.0389 - V02200055 / 4483000201  
**DGU-nr:** 136.389  
**Prøvetype:** Råvand - Andet  
**Prøveudtagning:** 15.11.2018 kl. 11:50  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S VGC3  
**Analyseperiode:** 15.11.2018 - 24.11.2018

**Prøvemærke:** Fra boring

Lab prøvenr:	80626458	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	⊘ Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chloridazon, desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Prøvekommentar:**

Prøven er dekanteret til analyse af pesticider i metode 0336 pga indhold af suspenderet stof. Resultatet omfatter kun pesticider og nedbrydningsprodukter i vandfasen.

**Kopi til:**

Nordfyns Kommune , Kopimodtager drikkevand, Østergade 23, 5400 Bogense  
 Orkla Confectionary & Snacks Danmark , Jette Bruun, Sømarksvej 31-35, 5471 Søndersø  
 Søndersø Vandværk , Bjarne Nørgaard, Havrevænget 24, 5471 Søndersø

24.11.2018

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse